

Parrocchia S. Maria Assunta – Gallarate (VA)


copertura in rame



riposa di lastre d'ardesia



lavoro finito incl. facciata



Parrocchia S. Maria Assunta – Gallarate (VA)

lavori terminati



REALIZZAZIONE: H. HELL & C. SAS